

NEU im Programm!

Drucksensor Typ PN

mit FKM-Dichtung für hydraulische Anwendungen.



Robust:

Für jeden Druckbereich die ideale Messzelle.

Rot-Grün-Bereiche:

„Gut-Bereich“ oder Schaltzustände lassen sich über die Displayfarbe schnell erkennen.

Schnell eingestellt:

Komfortable 3-Tastenbedienung nach VDMA-Standard.

Optimal ausgerichtet:

Um ca. 345° drehbarer Prozessanschluss.

Universelle Einsatzbereiche:

Hohe Überlastfestigkeit und Schutzart IP67 in Druckbereichen von -1...600 bar.



Werkseinstellung Messbereich Relativdruck [bar]	Prozessanschluss / Bestell-Nr.				Prozessanschluss / Bestell-Nr.	
	G 1/4 I	G 1/4 A	G 1/4 I	G 1/4 A	G 1/4 I	G 1/4 A
	2 Schaltausgänge		1 Schaltausgang und 1 Analogausgang 4...20 mA / 0...10 V		2 Schaltausgänge oder 1 Schaltausgang und 1 Analogausgang 4...20 mA / 0...10 V, skalierbar	
Messzelle Metall						
0...600	PN7160	PN7560	PN3160	PN3560	PN2160	PN2560
0...400	PN7070	PN7570	PN3070	PN3570	PN2070	PN2570
0...250	PN7071	PN7571	PN3071	PN3571	PN2071	PN2571
Messzelle keramisch-kapazitiv						
0...160	PN7012	PN7512			PN2012	PN2512
0...100	PN7092	PN7592	PN3092	PN3592	PN2092	PN2592
0...40	PN7043	PN7543			PN2043	PN2543
0...25	PN7093	PN7593	PN3093	PN3593	PN2093	PN2593
0...16	PN7014	PN7514			PN2014	PN2514
0...10	PN7094	PN7594	PN3094	PN3594	PN2094	PN2594
0...6	PN7015	PN7515			PN2015	PN2515
0...2,5	PN7096	PN7596	PN3096	PN3596	PN2096	PN2596
0...1	PN7097	PN7597	PN3097	PN3597	PN2097	PN2597
0...0,25					PN2098	PN2598
-1...1	PN7099	PN7599			PN2099	PN2599
-1...0			PN3129	PN3529		